

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL
(FORMATO DE ACTA INSPECCIÓN GENERAL)

1. ANTECEDENTES		
1.1 Fecha de Inspección: <u>06/02/2020</u>	1.2 Hora de inicio: <u>11:25</u>	1.3 Hora de término: <u>13:10</u>
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: <u>Pelleno Sanitario Santa Juana</u>	1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: <u>Construcción</u>	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: <u>Ruta A510 Km 1 Lote A</u>	Comuna (s): <u>Alto Hospicio</u>	Región (es): <u>Tarapacá</u>
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: <u>Cosemar S.A.</u>	Domicilio: <u>5 Oriente N°368, Viña del Mar</u>	
RUT o RUN: <u>9827370-1</u>	Teléfono: <u>32-2180000</u>	Correo electrónico: <u>mcamacho@cosemar.cl</u>
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: <u>Rafael Cowach Luas</u>	Domicilio: <u>5 Oriente N°368, Viña del Mar</u>	
RUN: <u>9.607.230-9</u>	Teléfono: <u>32-2180000</u>	Correo electrónico: <u>mcamacho@cosemar.cl</u>
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable: <u>Rodrigo Baril Soutone</u>	Domicilio: <u>Ruta A510 Km 1 Lote A</u>	
RUN: <u>12.692.588-3</u>	Teléfono: <u>32-2180000</u>	Correo electrónico: <u>rbaril@cosemar.cl</u>
1.10 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable participa en la Inspección Ambiental: (Marque con x según corresponda)		
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (Marque con x según corresponda)	
2.1 Programada: _____	2.2 No programada: <input checked="" type="checkbox"/>
	Motivo: Denuncia _____ Oficio <input checked="" type="checkbox"/> Otro _____
	(Detallar motivo brevemente) <u>Verificar medida cautelar por Tribunal Ambiental Antofagasta.</u>

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- Pedido cautelar de Paralización 1^{er} Tribunal Ambiental.
- Riego emisiones (movimiento tierra - construcción de Riego Sanibon).

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

REA N° 34 de 20/03/2018.-

5. OPOSICIÓN/OBSTRUCCIÓN AL INGRESO

<p>5.1 Existió Oposición/Obstrucción al Ingreso:</p> <p>SI _____ NO <u>X</u></p>	<p>En caso de existir Oposición/Obstrucción al ingreso por parte del fiscalizado, se debe describir las circunstancias o acontecimientos ocurridos que impiden u obstaculizan la realización de la inspección ambiental:</p>
<p>5.2 Se solicitó auxilio de Fuerza Pública para el Ingreso a la Unidad Fiscalizable (Sólo SMA):</p> <p>SI _____ NO <u>X</u></p>	<p>En caso de requerirse auxilio de la fuerza pública indicar N° de certificado de oposición a la fiscalización ambiental de la SMA y solicitud del auxilio de la fuerza pública:</p>

6. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

6.1 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI NO (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que motivaron dicha situación en el numeral 7 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativo, responder lo siguiente:

- | | |
|--|--|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

6.2 Actividades de Inspección realizadas (Marque con x según corresponda)

Inspección Ocular: <input checked="" type="checkbox"/>	Captura Fotográfica: <input checked="" type="checkbox"/>	Toma de Muestras: <input type="checkbox"/>	Registro Coordenadas: <input checked="" type="checkbox"/>
Mediciones: <input type="checkbox"/>	(Representación Gráfica: <input type="checkbox"/>	Encuestas o Entrevistas: <input checked="" type="checkbox"/>	Otras (especificar):

6.3 Existió colaboración por parte de los fiscalizados: SI NO

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

6.4 Existió trato respetuoso y deferente hacia los fiscalizadores: SI NO

(En caso de ser negativo, se debe fundamentar los hechos en el numeral 7 de la presente Acta)

7. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

Sin obs.



8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Estación N°1 : Trincheo

Se recorrió área de trabajo; denominado Trincheo N°1, en ella se constató labores parchado y uniones de la carpeta HPDE; según lo señalado por don Rodrigo Bomil; Administrativo; la carpeta HPDE es de 4,5 mm.; Además mencionó que en la parte exterior del cerco perimetral se está construyendo el canal de contorno que tiene por objetivo canalizar los aguas lluvias, dichas obras tienen un porcentaje de avance del 90% aproximado, esto según lo señalado por el funcionario de Cosumar.

Durante el recorrido se constató Rollos de geotextil dispuestos en el borde de la trincheo; según lo indicado por don Rodrigo Bomil, la trincheo posee 3 capas; la primera mantillo; la segunda carpeta HPDE y la tercera geotextil que impide perforaciones o roturas de la membrana y/o material de la Celde. - se constató camino construido por el borde de la trincheo, al cual recorre todo el perímetro del Rollero Sanitario.

Estación N°2 : Área Instalación fono.

Se constató:

- Oficinas administrativas tipo cubiertas.
- Bósculo Pesaje.
- Área de lavado de equipos.
- construcción planta tratamiento instalación fono.

8. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Estación N° 3: Piscina Lixiviados.

Se recorrió área de construcción de la Piscina Lixiviados. Se constató maquinarias realizando labores de terminación de taludes. La maquinaria presente en el área corresponde a una retroexcavadora y una excavadora.

Se constató que en el frente de trabajo no hay evidencia de humectación; al consultar a don Rodrigo Baril, señaló que el cauón algibe no está en la foena por el frío de hoy.

Durante el recorrido se constató actividad de llenado de estaque de combustible de la máquina excavadora mediante un conector abastecedor externo; dicha actividad se realizó sin contar con medidas para evitar posibles derrames.

Estación N° 4: Talud Camino A510 Km 1.

Se recorrió acceso a las instalaciones del Relleno Sanitario paralelo a la Ruta o Camino público A510 donde se constató labores de corte de talud; al consultar a don Rodrigo Baril mencionó que dichas labores se encuentran autorizadas por la Dirección de Calidad y corresponden a despojar la pista del Relleno para construir el acceso al mismo.

9. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

N°	Descripción
1-	Resolución que ordena levantar medidor contador 1° Tribunal Ambiental
2-	Permisos Ambientales (Seccionales) de inicio de obras.-
3-	Informe de Avance de las obras que se han construido.
4-	Km2 (o Steps) Cosech de Contorno y Cercos construidos.-
Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)	5 días hábiles.
Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes	San Martín # 255 of. 71. +puque.

10. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (comenzando el listado con el encargado/a de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
Javier Rojas Díaz	SMA-Toropó	
Ariel Pizarro Parillo	SMA-Toropó	

11. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución/Empresa	Firma
Rodrigo Romil	Cosmos S.A.	

12. RECEPCIÓN DEL ACTA

12.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recibió copia del Acta:

(Marque con x según corresponda)

SI NO

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Otro _____

Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)